


梅雨や雷など、雨の多くなる時期に備えて、
下水道管渠内の定期的な調査・清掃・修理を
ご提案致します。

◆清掃前◆




下水道管渠内に蓄積した油により、
汚水の逆流が生じた。



下水道管渠 TV カメラ調査

◆清掃中◆



高圧洗浄車・強力吸引車
による清掃

◆清掃後◆



株式会社

アースエンタープライズ

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 会員

〒321-4334 栃木県真岡市八木岡 201-1
代表取締役 永島 岩男
TEL 0285-84-8562 FAX 0285-84-8563
ホームページ: <http://earth-ep.com>

業務内容

- 下水道清掃・側溝清掃
- 下水道 TV カメラ調査
- 目視調査・流量調査・誤接調査
- 漏水調査
- 下水道 管渠内補修工事(EPR 工法)
- 下水道 管更生工事(3SICP)
- マンホール蓋交換工事(GM ラウンド工法)
- マンホール更生工事(エバシート工法)
- ステップ交換工事(ツインドリル工法)
- 産業廃棄物 収集運搬業
- 農業集落排水処理施設 運転管理
- 飲料水貯水槽清掃